

La presente deliberazione viene affissa il 27 GEN. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 26 del 23 GEN. 2009

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 142 del 05/10/2007 – Liceo Scientifico di Morcone e Colle Sannita. Istituto Professionale per i servizi Commerciali di Colle Sannita. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilanove il giorno ventitza del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	ASSENTE
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	ASSENTE
6) Prof.ssa. Maria	CIROCCO	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
8) Dott. Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore	ASSENTE
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE ING. P. FORGIONE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 611/SEP del 22/01/2009, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

RITENUTO sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, avente ad oggetto "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative", per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN 1 prot. 186723/ZF del 22/12/2008 dell'importo di € 8.005,00;

per le motivazioni riportate nell'allegato sopra citato rapporto prot. n° 611/SEP del 22/01/2009 si propone:

- **di richiedere** l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot. 186723/ZF del 22/12/2008 relativa al verbale di ispezione n° 142 del 05/10/2007 eseguito presso il Liceo Scientifico sedi di Morcone e Colle Sannita e l'Istituto Professionale per i servizi Commerciali sede di Colle Sannita;
- **di imputare** la spesa al capitolo n° 3790/R del bilancio 2009 imp. n. 2974/08;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(Dott. Ing. *Valentino Melillo*)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Stamella
Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

VISTA la propria delibera n° 238 del 27/05/1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";

VISTO il provvedimento della ASL BN 1 prot. 186723/ZF del 22/12/2008, relativo all'ammissione al pagamento dell'ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 8.005,00;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 611 del 22/01/2009, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999;

RITENUTO doversi autorizzare il pagamento della sanzione

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:

- **di autorizzare**, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. 238 del 27/05/1999, la liquidazione ed il pagamento dell'ammenda comminata dalla ASL BN 1 di cui in premessa;
- **di onerare** il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
- **di stabilire** che la spesa di € 8.005,00 graverà sul Cap. 3790/R del bilancio 2009 imp. n. 2974/08;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(prof. Ing. Anello CIMITILE)

N. 31 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

27 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 GEN. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

17 FEB. 2009

Il **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 06 FEB. 2009 07 FEB. 2009

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 17 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
SETTORE Edilizia Pubblica il _____ prot. n. _____
SETTORE Finanza il _____ prot. n. _____
SETTORE Segret. Gen. il 1555 prot. n. _____
Revisori dei Conti il 29.1.09 prot. n. _____
Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

confer. Capigrup



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 611/SEP del 22 GEN. 2009

RAPPORTO

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 142 del 05/10/2007 – Liceo Scientifico di Morcone e Colle Sannita. Istituto Professionale per i servizi Commerciali di Colle Sannita.

PREMESSO CHE:

- in allegato alla nota prot. 151024/ZF del 10/10/2007, pervenuta a questo Settore in data 16/10/2007 (acquisita al prot. n. 8443/SEP del 16/10/2007) il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n° 142 del 05/10/2007, relativo all'esito del sopralluogo eseguito presso il Liceo Scientifico di Morcone e Colle Sannita e l'Istituto Professionale per i servizi Commerciali di Colle Sannita;
- con il predetto verbale, inviato anche alla locale Procura della Repubblica, sono state contestate omissioni in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro, con particolare riferimento all'impiantistica elettrica, dettagliatamente descritte nel medesimo verbale che si allega integralmente in copia al presente rapporto;
- il Liceo Scientifico di Morcone è allocato in un immobile di proprietà comunale, l'Istituto Professionale per i servizi Commerciali di Colle Sannita ha sede in un edificio trasferito in uso gratuito a questo Ente ai sensi della Legge 23/96, mentre il Liceo Scientifico di Colle Sannita ha sede in un immobile detenuto in locazione e di proprietà del sig. Mascia;
- per quanto riguarda gli immobili detenuti in uso gratuito, questo Ente ha sempre cercato di garantire almeno i più urgenti lavori di manutenzione ordinaria richiesti dalle condizioni dei plessi scolastici, nei limiti delle disponibilità finanziarie a tanto destinate con il bilancio dell'Ente per le attività manutentive degli oltre 50 istituti scolastici di competenza;
- inoltre, nella consapevolezza di doversi assicurare adeguati interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento ai necessari adeguamenti alle vigenti norme di sicurezza, questo Ente, ha sempre inserito nei programmi annuali di intervento sull'Edilizia scolastica anche i plessi scolastici di che trattasi (v. ultimi piani triennali dei lavori pubblici ed elenchi annuali – 2004-2005-2006-2007- 2008 - approvati con delibere di C.P. n. 16 del 31.03.04, n. 4 del 31.01.05, n. 38 del 31.03.06, n. 24 del 26.04.07 e n. 96 del 27.12.07 e programmi annuali ai sensi della L.R. 50/85 ecc.);

- il dispositivo di ammissione al pagamento di cui alla citata nota, prevede che copia del versamento dovrà essere inviata al Servizio di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del dispositivo stesso;
- l'ammenda comminata in misura ridotta di € 8.005,00 in parte è carico della Provincia di Benevento (in particolare per quanto attiene il Liceo Scientifico di Morcone e l'Istituto Professionale di Colle Sannita) ed in parte è a carico della ditta proprietaria dell'immobile in cui ha sede il Liceo Scientifico di Colle Sannita (sig. Giuseppe Mascia);
- nelle more di stabilire la ripartizione degli importi dovuti da ciascuno, oltretutto di non semplice e rapida determinazione, ed al fine di rispettare i termini inderogabili imposti dal provvedimento di ammissione, il pagamento viene effettuato con anticipazione da parte della Provincia di Benevento e successivo recupero della quota dovuta dal sig. Mascia;

Sulla scorta di quanto sopra detto, non riscontrandosi nel caso in specie comportamenti di inerzia e/o di manifesta gravità, né da parte dell'amministrazione attiva che ha sempre destinato alla manutenzione degli immobili scolastici tutte le risorse finanziarie rese possibili compatibilmente con le altre esigenze di bilancio dell'Ente, sia da parte di questo settore che puntualmente ha espletato tutti gli adempimenti richiesti oltre a provvedere all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili sui competenti capitoli di bilancio, si ritiene che sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione del disposto di cui alla delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, ai fini dell'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della sanzione di che trattasi, fatto salvo il recupero della quota parte dovuta dal sig. Mascia che avverrà a cura di questo Settore nelle forme previste dalla norma.

IL FUNZIONARIO
(Ing. Michelantonio Panarese)



IL DIRIGENTE S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



data 05/10/2007

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI BENEVENTO

VERBALE D'ISPEZIONE

Eseguito alla Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO presso Istituto d'istruzione Superiore "LICEO SCIENTIFICO di MORCONE e di COLLE SANNITA" ed IST.PROF.le PER I SERVIZI COMMERCIALI di COLLE SANNITA.....

impianto Matr.8707/B e 8699/B (vigilanza e accertamento di notizia di reato, ecc.).....
con Sede Legale in: BENEVENTO, P.zza G.Carducci n. snr.....ed
attività lavorativa: (istruzione scolastica superiore): Morcone, piazza Manente; Colle Sannita, Plessi Scolastici di Via Garibaldi e di Via F.Flora, n. 16.-

Sono presenti i sigg.: Maria Piano, D.S.G.A.; Anna Pizzella, assistente amministrativa; prof. Luigi Mucciacciaro, responsabile del plesso di Morcone, piazza Manente; Antonio Boscarelli, assistente tecnico del plesso di Colle Sannita di Via F. Flora e prof. Vito Petriella, responsabile del plesso di Colle Sannita di Via Garibaldi.-

Il responsabile del settore edilizia e patrimonio dell'ente locale è il sig. ing. MELILLO Valentino, nato a Benevento il 01/05/1952, ivi residente al Parco Appia e domiciliato per la carica presso l'ente locale settore S.E.P.: Benevento, P. zza Carducci.-

A seguito della vigilanza, su esposto delle Segreterie Regionali della FLC CGIL, C.I.S.L. Scuola, UIL Scuola, SNALS, GILDA UNAMS e delega della Procura della Repubblica di Benevento, effettuata in data: 03 e 04/10/07 nei plessi scolastici degli istituti sopra citati, il sottoscritto, LUIGI PUGLIESE, UPG del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL - BN1, ha accertato a carico del responsabile dell'ente le seguenti omissioni in materia prevenzione e sicurezza e igiene del lavoro:

→ 1) Combinato disposto degli artt. 269 e 287 del DPR 547/55 e smi e legge 186/68 norme CEI 23 - 49 e 23 - 51 (tab.1) poiché ometteva, di indicare sul quadro elettrico di distribuzione e protezione ubicato accanto al gruppo contatori ENEL, sui quadri di piano e sui quadri installati nei corridoi e nei laboratori tecnici e informatici dei tre plessi: la tensione, l'intensità di corrente, il nome del costruttore, l'anno di costruzione e la frequenza, il grado di protezione (IP) e di fare eseguire le prove per accertare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso quali: le correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature, le protezioni contro le tensioni di contatto indiretto e di ricablare gli stessi quadri elettrici a regola d'arte ecc.- Ometteva, altresì, di installare sui vari quadri distribuzione i necessari ed idonei dispositivi di protezione contro le sovratensioni (scaricatori), i sovraccarichi ed i cortocircuiti, nonché di sostituire gli attuali interruttori magnetotermici il cui potere di interruzione invece di essere di 6000 A. è di 4500 A e di indicare chiaramente per ogni interruttore il relativo circuito elettrico al quale si riferisce.

→ 2) Art. 267 del DPR 547/55 e s.m. e norme CEI 64/8 e 11/1 poiché, ometteva, di fare realizzare un efficiente impianto di terra a regola d'arte per la protezione contro il rischio elettrico in tutti gli ambienti di lavoro dei tre plessi e di adeguare alle citate norme CEI gli impianti elettrici installati nei due plessi di Colle Sannita con particolare attenzione a quello sito in Via Francesco Flora " I.P.S.C. ed alla relativa sala caldaia, ovvero: di adeguare l'impianto elettrico nell'aule didattiche, nei laboratori di informatica, nei corridoi e vie di esodo e lungo le rampe delle scale costituenti vie di esodo, negli atrii ecc.-

→ 3) Art. 272 del DPR 547/55 poiché ometteva di installare su tutti i quadri elettrici di distribuzione ubicati nei tre plessi, oltre al collegamento elettrico a terra, i necessari ed idonei dispositivi magnetotermici differenziali ad alta sensibilità ad intervento rapido e selettivo, atti ad interrompere l'alimentazione elettrica ed a contenere gli effetti fisiologici dannosi in una persona in caso di guasto su una qualsiasi delle masse e dei quadri medesimi, e per garantire una efficiente selettività dei veri circuiti elettrici. I dispositivi di protezione devono essere di tipo "AC" sui circuiti elettrici ordinari e di tipo "A" sui circuiti elettrici alimentanti postazioni di lavoro con l'uso di videoterminali e/o personal computer(es.: negli uffici e nei laboratori d'informatica ecc.).

[Handwritten signature]

Art. 14 del DPR 547/55 e smi poiché ometteva di fare installare porte e portoni di dimensioni, posizione e materiale di realizzazione, agevolmente apribili verso l'esterno (quelli attualmente installati non consentono una rapida uscita delle persone, dei lavoratori e degli allievi) nell'edificio scolastico (vedi plessi di Colle Sannita e Morcone).

Nel plesso dell'I.P.S.C. di Colle Sannita non risultano essere state installate porte di sicurezza e/o di emergenza dotate nei necessari dispositivi di apertura antipanco marcati CE, quelle attualmente collocate non agevolano l'esodo.

5) Art. 374, comma 1, del DPR 547/55 poiché ometteva di fare mantenere in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza l'edificio scolastico e le opere destinate ad ambienti e posti di lavoro compresi i servizi accessori in relazione alle condizioni di uso ed alle necessità della sicurezza e di fare possedere agli impianti elettrici, apparecchi ed attrezzature i necessari requisiti di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza, in particolare nel corso della vigilanza è stato constatato che:

- Gli infissi in ferro e/o in alluminio presentano: serrature rotte e spigoli vivi taglienti non protetti con idonei mezzi-atti ad evitare eventuali infortuni di natura meccanica agli allievi durante l'apertura e/o la chiusura, inoltre, quelli in ferro non permettono una efficiente chiusura poiché deteriorati. Gli infissi non consentono una chiusura tipo vasistas, la quale eviterebbe agli allievi di essere sottoposti a stress termico (freddo e vento), mentre le tapparelle installate nei due plessi di Colle Sannita sono notevolmente deteriorate, rotte e divelle e ciò non permette agli allievi di evitare soleggiamento diretto, ovvero non risultano installati tendaggi ignifughi per avere un adeguato ed idoneo illuminamento naturale degli ambienti scolastici (vedi edifici liceo scientifico e Istituto Professionale per Servizi Comm. di Colle Sannita);
- Gli infissi in legno interni per la chiusura delle aule e dei locali adibiti a servizi di igiene e benessere sono deteriorati, sfondati e rotti sui telai, sui contrafforti, sulle montine, sulle serrature, sulle svecchiature;
- Il pavimento della parte antistante il quadro contatore ENEL (vedi edificio di Morcone), ovvero l'uscita dall'edificio per raggiungere il Lungo sicuro e l'area parcheggio non è idoneamente pavimentata con materiali antiscivolo.
- nell'edificio dell'istituto per i servizi commerciali non sono state abbattute le barriere architettoniche, pur essendo in esso la presenza di allievi diversamente abili, né è stato messo a disposizione di quest'ultimi un idoneo servizio igienico sanitario corredato di tazza, bidet, lavabo specchio, contenitori orizzontali e verticali, acqua calda e fredda e mezzi per detergersi e per asciugarsi;
- le pavimentazioni dei bagni consuete e deteriorate non permettono una efficiente pulizia (vedi I.P.S.C.).
- tutti i quadri elettrici di comando e protezione installati negli due plessi di Colle Sannita sono in precarie condizioni di conservazione e di efficienza;
- non era stato ripristinato il collegamento elettrico a terra dei montanti di chiusura del quadro elettrico ubicato al primo piano nel plesso di MORCONE e non sono stati eseguiti i necessari collegamenti di equipotenzialità sulle tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento del tre plessi scolastici, sulle scale di sicurezza e tra i dispersori dell'impianto di terra installato nei plessi di Colle Sannita e Morcone;
- i placcati della palestra del plesso di Via Garibaldi di Colle Sannita presentano spigoli vivi, pericolosissimi durante lo svolgimento delle attività didattico/sportive, non adeguatamente ed idoneamente protetti (es. rivestimento dei placcati con materiali antitiro per un'altezza non inferiore a 3,00 m.) allo scopo di evitare in caso di urti e cadute che gli allievi possano infortunarsi pericolosamente.

Art. 7, comma 1, del DPR 303/56 e smi poiché ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori locali che sia diretti contro le intemperie e provvisti di adeguato isolamento; avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria, essere ben asciutti e ben diretti contro l'umidità, avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e detebrate per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti devono essere lisci, stabili, ed antiscivolo e facilmente lavabili.

Art. 9, comma 1, del DPR 303/56 e smi poiché ometteva di fare garantire in tutti gli ambienti di lavoro (es. bagni) un sufficiente ricambio d'aria salubre.

8) Art.10, co.1, del DPR 303/56 e s.m. e norme UNI 12464-1 poiché ometteva, nei due plessi scolastici di Colle Sannita, di garantire affinché i locali degli uffici amministrativi, le aule, i laboratori d'informatica e tecnologici, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro ove sono addetti lavoratori che utilizzano personal computer e/o video terminali e dove vengono effettuate lavorazioni finissime, disponessero di dispositivi che consentono un' illuminamento medio mantenuto non inferiore a 500 lux nella zona di compito (tavolo) e di 300 lux nelle zone immediatamente circostanti così come prescritto dalla norma UNI EN 12464-1, avendo cura di utilizzare sorgenti di luminosità provviste di schermatura contro l'abbagliamento(durante il sopralluogo sono stati rilevati sui piani di lavoro delle scrivanie utilizzate dai lavoratori, nei laboratori tecnologici, nelle aule di didattica e nell'aula informatica valori d'illuminamento medio mantenuti sempre inferiori ai valori minimi prescritti dalla citata norma UNI EN 12464-1 (sono state effettuate misure a campionatura negli ambienti di lavoro ed i valori rilevati sono stati:100, 180,60,197, 200, 250 lux e solo con le tapparelle completamente alzate i valori hanno superato il valore di 500 lux).-

Ometteva, altresì, di fare installare sorgenti d'illuminosità di sicurezza e/o d'emergenza lungo le vie d'esodo, sulle rampe delle scalinate, nei laboratorio d'informatica e nella palestra dei due plessi scolastici di Colle Sannita.

9) Art. 35 quater poiché ometteva di fare sottoporre a verifiche di prima installazione e a verifiche periodiche gli impianti di riscaldamento installati nei tre plessi al fine di assicurarne un' installazione corretta ed il buon funzionamento.

10) Art. 2, co. 2 , del DPR 462/2001 in quanto ometteva di inviare entro 30 giorni dalla messa in esercizio la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'impianto elettrico e dell'installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche , ovvero una relazione tecnica , a firma di un tecnico iscritto in apposito albo professionale, del calcolo probabilistico di fulminazione diretta e/o indiretta allo scopo di determinare se l'edificio scolastico dove è attualmente ubicato l'istituto risulti autoprotetti o necessita di idonea protezione contro i fulmini.

Tutti gli impianti elettrici installati sui tre plessi scolastici non sono provvisti di regolare progetto e le relative dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte (ex art.7 della legge 46/90) non sono state redatte in modo esaustivo:-

11) Artt.37, 39 e 40, come sostituiti dall'art. 33, comma 12, del Dlgs 626/94 e D.L.vo 242/96, poiché ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori addetti alle pulizie degli ambienti di lavoro ed agli allievi che frequentano le palestre locali attrezzati con docce e spogliatoi servizi di igiene e benessere:

1a- locali per docce sufficienti ed appropriate giacché il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

2b- locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3c. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4d. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

► I lavoratori (docenti, personale ATA e studenti) non dispongono di un numero di gabinetti e di latrine sufficienti; per quanto riguarda i lavoratori essi devono disporre di almeno un bagno per soli uomini ed uno per solo donne, contraddistinti da apposita segnaletica;

► In prossimità dei loro posti di lavoro, degli spogliatoi e delle docce e dei gabinetti, lavabi con acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

► Locali appositamente destinati a spogliatoi, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

2. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

3. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

A V V E R T E N Z E

funzionari dell'A.S.L. B.M., addetti al Servizio Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, hanno facoltà di visitare, in tutte le loro parti, qualunque ora del giorno, e della notte, i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali, dell'agricole ed i locali adibiti agli uffici. Gli stessi, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni conferite da Leggi e Regolamenti, sono Uffici di Polizia Giudiziarie art. 21 Legge 23.1.2.78 n.323 ed art.27 del D.P.R. del 19.03.55 n.520/51 rimanendo estranei al contenuto dello "ART.20 del D.L. del 15.12.54 n.759". Il termine fissato per la regolarizzazione è prorogabile a richiesta del contravente, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso potrà superare i 90 GIORNI. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravente determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di 90 GIORNI può essere prorogato per una sola volta, a richiesta dello stesso contravente, per un tempo non superiore ad ulteriori 90 GIORNI con provvedimento motivato, che è comunicato immediatamente al PUBBLICO MINISTERO". ART.21 del D.L. del 15.12.54 n.759: "quando risulta l'adempimento delle prescrizioni, l'organo di vigilanza AMMETTE A PAGARE IN SEDE AMMINISTRATIVA, nel termine di TRENTA (30) giorni, una somma pari ad un quarto (1/4) dell'AMMENDA STABILITA per ogni singola contravvenzione. Il presente foglio deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito a richiesta del funzionario addetto al SERVIZIO IGIENE e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART.20 del D.P.R. del 19.03.55)".

4. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicanti, polverose, nonché in quelle dove si usano sostanze velenifere, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

5. Tutti i plessi devono essere provvisti di un numero di bagni sufficienti per tutti i lavoratori disinni per donne ed uomini; di un numero di bagni non inferiore ad uno per ogni sezione (classe) dotati di acqua fredda e calda e di mezzi per detergersi e per asciugarsi.

17) Art.27 del DPR 547/55 in quanto ha omesso di provvedere a realizzare sui lati verso il vuoto: delle rampe delle scale di accesso ai vari piani degli edifici e sui relativi pianerottoli, e, dei balconi normali parapetti alti non meno di 1 m. e provvisti fascia ferma piede o arresto al piedi alto non meno di 15 cm. sui pianerottoli.

Le contravvenzioni di cui al punto nn. 1, 2, 3 e 4(art. 269, 267, 267,272 e 14 del DPR 547/55 e s.m.i.) sono punite, rispettivamente, dall'art. 389, lett.c) del DPR 547/55 con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da Euro 258,23 ad Euro 1032,91.

La contravvenzione di cui al punto n. 5 (art. 374 del DPR 547/55 e s.m.i.) è punita dall'art. 389, lett.b) del DPR 547/55 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.

Le contravvenzioni di cui al punto n. 6, 7 e 8 (artt.7, 9 e 10 del DPR 303/56 e s.m.) sono punite rispettivamente, dall'art.59 lett.b) del DPR 303/56 con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da Euro 1549,37 ad Euro 4136,66.

La contravvenzione di cui al punto n.9 (ex art.35 del D.L.vo 626/94 e smi) è punita con l'arresto da 3 a 6 anni o con l'ammenda da € 1549,37 a € 4131,66
La contravvenzione di cui al punto n.10 (art. 2 del DPR 482/01) è punita dall'art.389 lett. c) del DPR 547/55 e s.m., con l'ARRESTO sino a 3 o con l'ammenda da € 258,23 a € 1032,91.-.

Le contravvenzioni di cui al punto n. 11 (artt.37, 39 e 40 del DPR 303/56 e s.m.) è punita dall'art.59 lett.b) del DPR 303/56 con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.-

La contravvenzione di cui al punto n. 12 (art. 27 del DPR 547/55 e s.m.i.) è punita dall'art. 389, lett.a) del DPR 547/55 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 1549,37 ad Euro 4131,66.

Si prescrive al rappresentante legale e datore di lavoro dell'ente locale come misura immediata, l'eliminazione delle irregolarità di cui ai punti nn.1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,12, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Per l'eliminazione delle/le prescrizioni/ni impartite ai/ai punti nn. 4, 5, 6 e 11 si PRESCRIVE al/ai responsabili/eli dell'ente locale un tempo massimo di 180 giorni con inizio dal ricevimento del presente verbale. Dovrà essere data comunicazione SCRITTA DI AVVENUTA OTTEMPERANZA alle prescrizioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a questo SERVIZIO dell'ASL/BNI nei tempi SOPRA fissati.

La verifica dell'avvenuta OTTEMPERANZA alle prescrizioni è eseguita dall'organo di vigilanza direttamente sul posto o tramite l'accettazione della presentazione da parte del contravente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' attestante l'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate, corredata d'adeguata documentazione tecnica (relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, ect.) comprovante quanto attestato.-

Copia del presente verbale è trasmessa con lettera raccomandata A.R. al legale rappresentante dell'ente locale sig. ing. MELILLO Valentino , datore di lavoro e responsabile S.E.P. ed alla PROCURA della Repubblica di Benevento per i provvedimenti di competenza.

F I R M A
DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

F I R M A
DEL VERIFICANTE
(Luigi Ruffino) 



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO -

Prot. n. 3359 /SEP del 28 APR 2008

Raccomandata A.R.

Provincia di Benevento
Registro AOO: Prof. Generale
Nr. Prot. 0004294
Data 28/04/2008
Oggetto VERBALE ASL N. 142 DEL
5-10-07
Dest. n.d.

ASL Benevento 1
Servizio Prevenzione e Sicurezza
Degli Ambienti di Lavoro
Via Mascellaro, 1
82100 BENEVENTO

e p. c. Procura della Repubblica
c/o Pretura Circondariale
82100 BENEVENTO

Oggetto: Liceo Scientifico di Morcone e Colle Sannita. Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Colle Sannita (BN).

Verbale ASL/BN1 n. 142 del 05/10/2007. – Richiesta proroga termini.

Con nota prot. 151024/ZF del 10/10/2007, pervenuta a questo Settore in data 16/10/2007 al prot. n. 8443, veniva trasmesso il verbale di contravvenzione-prescrizione redatto dall'Ispezzore Luigi Pugliese, relativo agli istituti scolastici indicati in oggetto.

Questo Ente ha celermente avviato i lavori di adeguamento, ma ha constatato la difficoltà di coordinare alcune lavorazioni con lo svolgimento delle attività scolastiche e amministrative in corso.

Pertanto, al fine di evitare pericolose sovrapposizioni di alcuni lavori con le attività scolastiche, gli interventi vengono eseguiti esclusivamente nelle ore pomeridiane, con conseguente prolungamento dei tempi previsti per l'ultimazione lavori.

Per le motivazioni innanzi descritte, si chiede, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 19/12/94, n. 758, una proroga dei tempi di 180 giorni, per completare la regolarizzazione di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 del citato verbale.



IL DIRIGENTE S.E.P.
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)

Valentino Melillo



PROVINCIA DI BENEVENTO

-Settore Edilizia e Patrimonio-

Prot. n. 9h80 /SEP del 16 NOV. 2007

Raccomandata A.R.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0012375

Data 16/11/2007

Oggetto ADEMPIMENTI URGENTI

Dest. n.d.

Spett/le Ditta Mascia Giuseppe
Via G. Garibaldi
82024 COLLE SANNITA (BN)

p. c.

Spett/le Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
82100 BENEVENTO

p. c.

Spett/le ASL BN1- Servizio di Prevenzione
e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Via Patrizia Mascellaro, 1
82100 BENEVENTO

OGGETTO: Immobile sito alla Via G. Garibaldi di Colle Sannita (BN). – Verbale di ispezione ASL BN 1 n. 142 del 05/10/2007 – ADEMPIMENTI URGENTI.

Premesso che:

- ◆ questo Ente conduce in locazione, giusto contratto di rep. n. 67 del 26/02/2004, i locali di proprietà di Codesta Ditta, ubicati in Colle Sannita, alla Via G. Garibaldi e destinati a sede del Liceo Scientifico;
- ◆ a seguito di verifiche eseguite presso l'immobile di che trattasi in data 05/10/2007, è stato elevato dall'ASL BN1- Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro -, il verbale n. 142 del 05/10/2007, notificato in data 15/10/2007 allo scrivente ed alla locale Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Benevento, che si allega in copia;
- ◆ con il predetto verbale sono state accertate omissioni/contravvenzioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti in particolare l'impiantistica elettrica ivi installata, e riportate le connesse sanzioni;

Considerato che:

- ◆ le carenze riportate nel citato verbale e la problematica ivi evidenziata afferisce esclusivamente a disposizioni legislative e pertanto di stretta competenza di Codesta Ditta Proprietaria dell'immobile;

per quanto premesso e considerato si invita Codesta Ditta a provvedere tempestivamente alla eliminazione di tutte le anomalie riscontrate ed accertate, come riportate nel predetto verbale, nello scrupoloso rispetto dei tempi nello stesso prescritti.

Si invita, inoltre, Codesta Ditta a comunicare con immediatezza allo scrivente l'avvenuta completa esecuzione degli interventi di adeguamento e messa a norma di quanto richiesto dall'ASL, in uno con copia di tutta la connessa documentazione e/o certificazione rilasciata da ditta all'uopo abilitata, per consentire all'ASL stessa l'accertamento di avvenuto adempimento.

Si precisa che ogni e qualunque responsabilità derivante dalle predette omissioni/contravvenzioni ricadranno esclusivamente su Codesta Ditta Proprietaria.

Si ritiene infine, dover evidenziare che, avuto riguardo alla inderogabilità dei tempi imposti per gli adempimenti prescritti ed ai tempi necessari per la loro esecuzione, ove sussistessero motivi ostativi per Codesta Ditta Proprietaria ad eseguire i richiesti interventi di adeguamento normativo, gli stessi motivi dovranno essere tempestivamente e con urgenza comunicati a questo Ente che procederà a far eseguire i lavori di che trattasi in danno e rivalendosi successivamente sui fitti.

IL FUNZIONARIO
(Geom. Cosimo Calabrese)



IL DIRIGENTE SEP
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)

Ditta Mascia Giuseppe
Via Garibaldi
82024 Colle Sannita (BN)

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>4853</u>
DEL <u>19 GIU. 2008</u>
PROT. INTERNO

Calabrese
MP

Colle Sannita 19/06/2008

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio
FAX 0824 52650

Alla cortese attenzione del Dott. Ing. Valentino Melillo


OGGETTO: Lavori adeguamento e messa a norma Immobile Sede Liceo Scientifico alla Via Garibaldi di Colle Sannita - Verbale di Ispezione ASL BN1 n. 142 del 05/10/2007

Il sottoscritto Mascia Giuseppe in relazione ai lavori di cui all'oggetto comunica:

- Che i lavori di adeguamento degli impianti elettrici, della sede del Liceo Scientifico di Colle Sannita, prescritti dal verbale di cui all'oggetto ai punti 1), 2), 3), 5), 7), 8), 10) del verbale stesso sono completi tranne che per piccoli aspetti di dettaglio in via di completamento.
- Le verifiche di cui al punto 9) del verbale saranno effettuate alla definitiva conclusione delle opere.
- Le opere di cui al punto 4) del verbale sono completate.
- Per quanto riguarda i punti 6), 11) e 12) del verbale si sta mettendo a punto con il responsabile della sicurezza dell'immobile un adeguato piano di sicurezza che preveda un organizzazione dei locali così come prescritto nel verbale stesso.

Distinti Saluti

dott. Giuseppe Mascia




DITTA: Mascia Giuseppe
Via Garibaldi
82024 Colle Sannita (BN)

16.10.08

Vallone
inviata a fotocopia della documentazione
e certificazione alla Direzione
Scolastica.

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

Alla cortese attenzione del Dott. Ing. Valentino Melillo



OGGETTO: "Adeguamento della sede del Liceo Scientifico di Colle Sannita"- Lavori di cui al Verbale di
ispezione ASL BN1 n. 142 del 05/10/2007
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto Mascia Giuseppe in qualità di proprietario dei locali siti alla via Garibaldi in Colle Sannita adibiti a sede del Liceo Scientifico, in riferimento a quanto in oggetto, trasmette la seguente documentazione in duplice copia:

1. Progetto degli Impianti Elettrici Utilizzatori a servizio della sede scolastica, completo di calcoli di dimensionamento, come richiesto dai punti 1), 2) e 3) del verbale di cui all'oggetto.
2. Calcolo illuminotecnico, ed illuminazione di sicurezza, come richiesto al punto 8) del verbale di cui all'oggetto.
3. Calcolo della probabilità di fulminazione della struttura, come richiesto dal 10) del verbale di cui all'oggetto.
4. Dichiarazione di conformità della ditta esecutrice degli impianti elettrici.
5. Documentazione fotografica su supporto informatico (CD)

Allega inoltre estratti di copia della seguente documentazione:

- Certificato di prevenzione incendi - Scadenza Anno 2009
- Progetto Centrale Termica - Anno 2001
- Progetto di adeguamento Centrale Termica - Anno 2002
- Progetto di adeguamento alle norme di Sicurezza - Anno 2002
- Progetto impianto elettrico - Anno 1995
- Progetto di adeguamento dell'impianto elettrico - Anno 2001
- Calcolo della probabilità di fulminazione - Anno 2001

Colle Sannita li 12-10-08

Dott. Mascia Giuseppe



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO -

Prot. n. 6663/SEP del 03/09/2008

ASL Benevento 1
Servizio Prevenzione e Sicurezza
Degli Ambienti di Lavoro
Via Mascellaro, 1
82100 BENEVENTO

e p. c. Procura della Repubblica
c/o Pretura Circondariale
82100 BENEVENTO



Oggetto: Liceo Scientifico di Morcone e Colle Sannita. Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Colle Sannita (BN).

Verbale ASL/BN1 n. 142 del 05/10/2007. -

In riferimento al verbale indicato in oggetto, si comunica che questo Ente ha ottemperato alle prescrizioni contenute nello stesso.



IL DIRIGENTE S.E.P.

(Dott. Ing. Valentino MELILLO)



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via Mascellaro, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 308351 - fax 0824 308350
psal.amm @ asibenevento1.it

22 DIC. 2008

Protocollo generale n. 186723 /ZF

SETTORE PATRIMONIO
N. 35
DEL 7 GEN. 2009
PROVINCIA DI BENEVENTO
31 DIC 2008
P. Vasaturo

Benevento,
Spett.le sig. Melillo Valentinio
Uff. Amm. - Prov. Ce.
P. Z. Z. Caresucci SNC.
Benevento

e, p.c. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso TRIBUNALE DI BENEVENTO

Oggetto : Ammissione a pagamento dell'ammenda in sede amministrativa.

Con riferimento al verbale d'ispezione n. 142 del 05/10/2008
emesso a carico del sig. sig. Melillo Valentinio

Visto, che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni, come da verbale n. _____ del _____

Vista, la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;


Si esprime parere FAVOREVOLE

all' ammissione a pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di Euro 8.005,00
Euro ottomilacinque / 00

pari ad 1/4 dell'ammenda stabilita per le singole contravvenzioni commesse, da effettuarsi sul C/C n. 21965181, intestato a REGIONE CAMPANIA - Servizio Tesoreria - Napoli (NA) con codice tariffa n. 2023 e causale " Proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme in materia di sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro " ai sensi del D. Lgs. 758/94.

Copia del verbale di pagamento dovrà essere inviata a questo Servizio entro e non oltre 30 giorni dalla presente notifica.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0000066
Data 02/01/2009
Oggetto AMMISSIONE A PAGAMENTO
AMMENDA MELILLO
Dest. Edilizia Settore



Il Responsabile del Servizio
P. Vasaturo
(Ing. Pietro VASATURO)

ricevuto il 5.1.09
- sig. Pavesi (originali)

Via P. Vasaturo Mascellaro, 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 - P.IVA 01009680628