

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE			
Cap. <u>4951</u>	Progr. N. <u>454/15</u>	€ <u>2.237,18</u>	<u>Momen</u>
"	<u>455/15</u>	€ <u>1.786,80</u>	<u>La Pietra</u>
"	<u>456/15</u>	€ <u>2.362,46</u>	<u>Rimaflex</u>

28/04/2015 *[signature]*

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

[signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

(Avv. Vincenzo CATALANO)

[signature]



PROVINCIA di BENEVENTO
ORE EDILIZIA-PATRIMONIO-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n. 201 /02 del 30 MAR. 2015

OGGETTO: Istituto Tecnico Industriale di San Salvatore Telesino (BN).

Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per adempimenti di prevenzione incendi a seguito delle prescrizioni dei VV.F. Comando Provinciale di Benevento.

Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.Lgs. 163/06 alle ditte:

Pitturazione Massaro Srl per € 2.237,18 CIG:ZA013E6450

La Pietra Costruzioni Srl per € 1.786,80 CIG:Z6E13E6490

Rimaflex di Maturo Giov. per € 2.362,46 CIG:Z4B13E64EF

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 4951

IL DIRIGENTE

Visto:

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. di Benevento n. 89 del 28/07/2014, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;

Premesso che:

L'istituto in oggetto si compone di un singolo corpo di fabbrica, che ospita le attività didattiche. Il plesso è diviso su due livelli differenti, entrambi fuori terra; la forma geometrica dell'edificio è tale da formare un parallelepipedo regolare. Il livello terra è composto da N.01 atrio, n.01 corridoio, N.01 aule, n.01 uffici, n.01 presidenza, n.01 officina, n.01 laboratorio di chimica/fisica, n.01 laboratorio di sistemi, n.01 laboratorio di misure elettriche, n.3 servizi igienici. Il livello primo è composto da n.01 sala docenti, n.08 aule, n.01 laboratorio di informatica, n.01 corridoio, da un deposito, oltre che da n.03 servizi igienici. I due livelli, terra e primo, sono collegati da due vani scale, che sono collocati alle due estremità in pianta del fabbricato; il livello primo dispone di una ulteriore scala di emergenza esterna, collocata a circa la metà della lunghezza longitudinale del fabbricato. La struttura portante del plesso è costituita da uno scheletro portante con elementi verticali in pilastri di acciaio ed elementi orizzontali in travi di acciaio e solai in lamiera grecata+calcestruzzo; le tamponature esterne sono realizzate con pannelli prefabbricati curtain walls ed infissi in alluminio.

L'edificio, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, rientra tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività di "scuola con oltre 100 persone" e "impianti per la produzione del calore oltre 350 kw" individuate rispettivamente al punto 67.4.C e 74.2.B dell'allegato I del decreto medesimo;

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, ha proceduto ad effettuare, in data 13 marzo 2015 visita tecnica di controllo presso l'attività svolta presso l'Istituto Tecnico Industriale di San

salvatore Telesino, per la quale è stata prodotta da questo Ente in data 16/02/2015 la SCIA ai fini della sicurezza antincendio.

In occasione del sopralluogo sono state rilevate alcune difformità alle vigenti norme e/o criteri tecnici generali in materia di sicurezza antincendio ed in particolare:

la scala di sicurezza esterna deve essere protetta con pareti REI 60 per una lunghezza pari alla proiezione della scala stessa;

realizzazione di apposita nicchia areata per alloggio contatore gas metano;

pulizia e trasporto a rifiuto di tutti i materiali depositati nell'area esterna in prossimità delle uscite di sicurezza;

pulizia da erbaccia e cespugli nell'area esterna;

ripristino funzionamento impianto di allarme;

protezione di tutte le superfici vetrate.

Questo Settore sulla scorta delle prescrizioni dei VV.F. ha provveduto alla quantificazione della spesa così ripartita:

1. Realizzazione compartimentazione scala di emergenza mq. 25,00x€ 90,00 = € 2.250,00

2. Pulizia piazzale e trasporto a rifiuto dei materiali depositati:

operaio qualificato :	n° 1 x h 32 x € 23,78	=	€ 760,96
operaio comune :	n° 1 x h 32 x € 21,44	=	€ 686,08
trasporto a rifiuto :			€ 350,00
			€ 1.797,04

3. Fornitura e posa in opera di sistemi oscuranti in alluminio aventi corda al tiraggio e all'orientamento complete di staffe a parete da applicare da applicare su infissi esistenti *n.22 x € 108,00 = € 2.376,00*

Ricorrendone i presupposti di legge, il Responsabile del Procedimento ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta Pitturazione Massaro Srl per i lavori relativi alla scala esterna, la ditta La Pietra Costruzioni Srl per i lavori di pulizia e trasporto a rifiuto dei materiali depositati nell'area esterna la ditta RIMAFLEX di Maturo Giovanni per il completamento della fornitura e posa in opera di sistemi oscuranti agli infissi esterni. Le ditte interpellate hanno verificato i lavori da realizzare e i prezzi applicati, hanno accettato di eseguire quanto richiesto, seduta stante, atteso il rischio di possibili infortuni e su esplicita richiesta del RUP, hanno accettato di praticare sui prezzi un ribasso del 18,50% per cui la spesa da impegnare è così determinata:

Importo lavori e forniture	€ 6.423,04
Ribasso 18,50%	-€ 1.188,26
Importo netto	€ 5.234,78
IVA 22%	€ 1.151,65
	€ 6.386,43

Visto :

- che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Dirigente
(Ing. Valentino Melillo)

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

-di prendere atto della nota n.2372 del 23/03/2015 con cui il Comando Provinciale dei VV.F. di Benevento comunica che l'attività presso l'Istituto Tecnico Industriale di San Salvatore Telesino dovrà essere conformata alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla notifica della nota stessa e in caso di mancata comunicazione dei lavori eseguiti entro i termini stabiliti (45 giorni) l'attività ai fini antincendio non può essere esercitata;

-di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.Lgs.163/06, i lavori urgenti di manutenzione ordinaria per adempimenti di prevenzione incendi a seguito delle prescrizioni dei VV.F. Comando Provinciale di Benevento alle seguenti ditte:

Ditta PITTURAZIONE MASSARO Srl per lavori di compartimentazione della scala di emergenza per una spesa complessiva di € 2.237,18 IVA compresa - CIG: ZA013E6450

Ditta LA PIETRA Costruzioni Srl per i lavori di Pulizia piazzale e trasporto a rifiuto dei materiali depositati per una spesa complessiva di € 1.786,80 IVA compresa - CIG: Z6E13E6490

Ditta RIMAFLEX di Maturo Giovanni per la Fornitura e posa in opera di sistemi oscuranti agli infissi esterni per una spesa complessiva di € 2.362,46 IVA compresa - CIG: Z4B13E64EF

-di impegnare la spesa di € 6.386,43 al Cap. 4951 bilancio 2015 così ripartita:

€ 2.237,18 per lavori affidati alla ditta Pitturazione Massaro Srl;

€ 1.786,80 per lavori affidati alla ditta La Pietra Costruzioni Srl;

€ 2.362,46 per lavori affidati alla ditta Rimaflex di Maturo G.

-di stabilire che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alle ditte, in una unica soluzione a lavori ultimati e verificati;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo D'Angelo

Il Dirigente SEPEPC
(Ing. Valentino Melillo)