



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA'

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0074417 USCITA
Data: 10/11/2015
Ora: 09:51

Prefettura di Benevento *protocollo.prefbn@pec.interno.it*
Questura di Benevento *gab.quest.bn@pecps.poliziadistato.it*
Comando Prov.le Carabinieri di Benevento *tbn25209@pec.carabinieri.it*
Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita *tbn26052@pec.carabinieri.it*
Compagnia Carabinieri di Montesarchio *tbn20266@pec.carabinieri.it*
Polizia Stradale – sezione di Benevento
sezpolstrada.bn@pecps.poliziadistato.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento
com.benevento@cert.vigilfuoco.it
Polizia Provinciale di Benevento
poliziaprovinciale@pec.provinciabenevento.it
Amministrazione Provinciale di Benevento
settore1@pec.provincia.benevento.it
Regione Campania –Assessorato alla Viabilità –
agc14@pec.regione.campania.it
Regione Campania –Settore Difesa Suolo– Napoli
agc15.sett03@pec.regione.campania.it
Comunità Montana del Taburno *cmtaburno@pcert.it*
Comune di Dugenta (BN) *protocollo.dugenta.bn@pcert.it*
Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) *comunasantagatadegoti@pec.it*
ASL - BN1- *aslbenevento@pec.it*
Impresa Costruzioni Spitaletta Serafino Via Ciesco 82030 Tocco Caudio (BN)
Fax 0824-888507

ORDINANZA

OGGETTO: S.P. n. 118 “Cinque Vie – Supportico – Presta – Casello Ferr. – SS Sannitica”.
Installazione segnaletica di pericolo.
Istituzione limite massimo di velocità pari a 30 Km/h.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE

PREMESSO CHE:

- Le abbondanti precipitazioni meteoriche verificatesi sull'intero territorio provinciale nella notte tra il 14 e 15 Ottobre scorso, hanno innescato diversi fenomeni che hanno di fatto provocato profonde e persistenti sconessioni alla viabilità esistente.

Provincia di Benevento – Settore Tecnico - Servizio Viabilità
Tel. 0824/774111 - Fax 0824/774215 Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento

- Che lungo l'arteria stradale S.P. n. 118, la pavimentazione stradale presenta lunghi tratti con scadimento delle originarie caratteristiche e diversi fenomeni erosivi che hanno interessato le pertinenze della strada.

VISTO:

- Gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 295 del 30-04-1992 e s.m.i.
- Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16-12-1992 e s.m.i.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10-07-2002 e s.m.i. recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo per intersezioni.

CONSIDERATO:

- Che nelle ore successive alla notte tra il 14 e 15 ottobre, immediatamente si è intervenuti per eliminare fango e detriti dalla carreggiata e le principali sconessioni provocate dalle abbondanti piogge.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

- Nelle more del completamento degli interventi di ripristino localizzato e dei finanziamenti necessari per l'esecuzione definitiva dei lavori, lungo tutto il tratto di strada in oggetto.

ORDINA

- Con decorrenza dal giorno 15-11-2015 l'imposizione del limite di velocità pari a 30 Km/h in entrambi i sensi di percorrenza lungo l'intero percorso della strada in oggetto.
- L'installazione della seguente segnaletica stradale di tipo verticale:
 - *limite massimo di velocità 30Km/h (fig. II 50 art. 116 D.P.R. 495/92 e s.m.i.).*
 - *strada deformata (fig. II 1 art. 85 D.P.R. 495/92 e s.m.i.).*

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del Codice della Strada, a cura dell'Impresa **Costruzioni Spitaletta Serafino con sede in Via Ciesco - 82030 TOCCO CAUDIO (BN).**

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presenta Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.-

Benevento 09-11-2015

U.O. Comprensorio Vitulanese-Caudino

Zona 3

Ing. Umberto Dell'Omo

Il Responsabile del Servizio

P.O. con delega Dirigenziale

Ing. Francesco Caruso