

La presente deliberazione viene affissa il 12 MAR. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**

05 MAR. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 103 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa a verbale di ispezione n° 5 del 14/11/2005 – Istituto IPSAR “Le Streghe” di Benevento.**

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                        |             |                   |                |
|------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine       | NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) dott. Pasquale      | GRIMALDI    | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Rag. Alfonso        | CIERVO      | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 4) Ing. Pompilio       | FORGIONE    | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 5) Dott. Pietro        | GIALLONARDO | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo | NISTA       | - Assessore       | _____          |
| 7) Dott. Carlo         | PETRIELLA   | - Assessore       | _____          |
| 8) Dott. Rosario       | SPATAFORA   | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 9) Geom. Carmine       | VALENTINO   | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 1702/SEP del 27/02/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

RITENUTO sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, avente ad oggetto “Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative”, per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN 1 prot. 28889/ZF del 16/02/2007 dell'importo di € 1.032,00;

per le motivazioni riportate nell'allegato sopra citato rapporto prot. n° 1702/SEP del 27/02/2007 si propone:

- **Di richiedere** l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot. 28889/ZF del 16/02/2007 relativa al verbale di ispezione n° 5 del 14/11/2005 eseguito presso il plesso scolastico IPSAR “Le Streghe” alla via Santa Colomba di Benevento;
- **di imputare** la spesa al capitolo n° 3790 del bilancio 2007;

**Ritenuto**, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRATO  
CAP. 3790 - PRON. N. 626/07

Il Dirigente del Settore  
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio MUOLLO)

### LA GIUNTA

**VISTA** la propria delibera n° 238 del 27/05/1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";

**VISTO** il provvedimento della ASL BN 1 prot. 28889/ZF del 16/02/2007, relativo all'ammissione al pagamento dell'ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 1.032,00;

**VISTA** la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 1702 del 27/02/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999;

**RITENUTO** doversi autorizzare il pagamento della sanzione

Su relazione dell'Assessore al ramo **PRESIDENTE**  
A voti unanimi

### DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte::

- **di autorizzare**, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. 238 del 27/05/1999, la liquidazione ed il pagamento dell'ammenda comminata dalla ASL BN 1 di cui in premessa;
- **di onerare** il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
- **di stabilire** che la spesa graverà sul Cap. 3790 del bilancio 2007 per l'importo di € 1.032,00;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(D. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Dr. le Carmine NARDONE)

*[Signature]*

N. 169 *(Dott. Sergio MUOLLO)* Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 12 MAR. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 MAR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 28 MAR. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 MAR. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 28 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il		prot. n.	<u>ES. 2579</u>
SETTORE <u>SI</u>		il	<u>1/2009</u>	prot. n.	<u>21.3.02</u>
SETTORE <u>Ruasse e Cf</u>		il	<u>1/2009</u>	prot. n.	<u>21.3.02</u>
SETTORE <u>SG x RC</u>		il	<u>1/2009</u>	prot. n.	
Revisori dei Conti		il	<u>1/2009</u>	prot. n.	
Nucleo di Valutazione		il	<u>1/2009</u>	prot. n.	

*Conferenza Capigruppo*



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 2873

Benevento, li. 29 MAR. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*Giunta*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 103 DEL 05.03.2007 AD OGGETTO: PAGAMENTO  
SANZIONE AMMINISTRATIVA - ASL BN1 RELATIVA A VERBALE  
DI ISPEZIONE N. 5 DEL 14.11.2005 - ISTITUTO IPSAR "LE  
STREGHE" DI BENEVENTO -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,  
esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

*Pa*

372  
28.3.07



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

291  
12-3-07

Prot. n. 9043

Benevento, lì 14 MAR 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*El. INISA*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL SEGRETARIO GENERALE (e meno)

AI PRESIDENTI:  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
S E D E

**Oggetto:** Delibera G.P. n. 103 del 5.3.2007 ad oggetto: "PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA - ASL BN 1 RELATIVA A VERBALE DI ISPEZIONE N. 5 DEL 14.11.2005 - ISTITUTO IPSAR "LE STREGHE" DI BENEVENTO".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*qu*

*Ing Melillo  
Ing Pannarum  
26/2/07  
Vellu*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
BENEVENTO 1**

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Ambienti di Lavoro. Tel. 0824/322235-6-7

**20 FEB. 2007**

Prot. 28889/ZF

Benevento .....

*Ing Melillo Valentino*

*o/o P. P. IV Novembre*

*Benevento*

p. c. **ALLA PROCURA DELLA  
REPUBBLICA** presso il **TRIBUNALE**  
di **BENEVENTO**

*1670*

**27 FEB. 2007**

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**22 FEB 2007**  
*Pannarum*

PROT. INTERNO

**OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO  
DELL'AMMENDA IN SEDE AMMINISTRATIVA**

Con riferimento al verbale d'ispezione del *14/11/2005*

emesso a carico di *Ing Melillo Valentino*

Visto che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni come da verbale;

Vista la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede Amministrativa di € *1032,00*

*Euro mille e trentadue/100*

pari a 1/4 dell'ammenda massima stabilita per le singole contravvenzioni commesse, da effettuarsi presso la  
BANCA DI ROMA Agenzia BENEVENTO 1 sul c/c bancario n° 653626/78, evidenziando nella motivazione  
del versamento la dicitura "PARTITARIO VINCOLATO n° 10.000 D.L. 758/94" intestato al SERVIZIO

PSAL, entro 30 giorni dalla presente notifica.

**N. B. Dovrà essere pagata  
la cifra intera senza defalcare  
le spese bancarie**

L'ISPETTORE

**Banca di Roma Agenzia 1 Piazza Guerazzi 82100 Benevento  
ABI 3002 - CAS 10001**

Copia del versamento deve essere inviata a questo Servizio.



IL RESPONSABILE DELL'U.O.  
ING. PIETRO VASATURO

*Vasaturo*



REGIONE CAMPANIA  
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
Via PATRIZIA MASCELLARO N 1 Benevento  
Tel. 0824 308350 - fax 0824 308350  
psal.amm@aslbenevento1.it

DPP RPSVI


20498/2F  
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO  
TRIBUNALE  
BENEVENTO

ING. MELILLO VALENTINO  
PRESSO AMM.NE PROV.LE  
P.ZZA IV NOVEMBRE  
BENEVENTO

Oggetto: PROROGA A VERBALE 14/11/2005

Con riferimento al verbale di questo servizio emesso in data 14/11/2005 a carico di Ing .Melillo Valentino si comunica che il contravventore ha chiesto una proroga di 160 giorni per l'adempimento alle prescrizioni. (si dice 180 gg.)


Si invia copia della richiesta autorizzata .



L'Ispettore U.P.G.  
Pomaro Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


ING.PIETRO VASATURO



Ing. Penovese  
(approvata con urgenza perizia  
lavori di streghe ed affiliazioni  
Alline termini di scadenza)  
pervenuta con la posta del 21.4.06  
V. Penovese



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
Settore Edilizia e Patrimonio



31 MAR. 2006

ASL Benevento 1  
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli  
ambienti di lavoro  
Via dei Mulini Benevento

E p.c. Procura della Repubblica  
c/o Pretura Circondariale  
BENEVENTO

Prot. n. 2634 del 31 MAR. 2006

**OGGETTO: Benevento – IPSAR “Le Streghe” via Santa Colomba – Verbale n° 5 – Richiesta proroga.**

Con nota prot. 14407/ZF del 26 gennaio 2006 pervenuta al P.G. della Provincia di Benevento al n° 3364 del 03/02/2006 ed al protocollo di questo Settore il 06/02/2006 al n° 1026, veniva trasmesso verbale di contravvenzione-prescrizione redatto in data 14/11/2005 dall'isp. G. Pomaro e relativo all'istituto scolastico in oggetto.

Nel verbale si *contesta di aver adibito a lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei; all'atto dell'ispezione risultavano adibiti ad uffici amministrativi locali semisotterranei aventi pareti contro terra ed una libera.*

Dagli elaborati grafici allegati alla presente (All. A) relativi allo stato di fatto, si rileva lungo il perimetro esterno dei locali adibiti ad uffici amministrativi un cavedio della larghezza di un metro e dell'altezza di circa 1,45 metri, che consente aerazione ed illuminazione naturale.

Per realizzare le migliori condizioni di benessere termo-igrometrico gli ambienti occupati da uffici amministrativi sono stati dotati di tutti i comfort con finiture superiori alla media richiesta per l'edilizia scolastica.

A tal proposito si allega (All. B) la relazione tecnica ed i rilievi effettuati dalla BIOBIT – Servizi di Ingegneria Ambientale srl di Benevento dalla quale si evince che i parametri ambientali monitorati rientrano nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La possibilità di reperire ulteriori spazi in altri edifici, pur tecnicamente possibile, si scontra con le esigenze organizzative della scuola e con le difficoltà economiche degli enti locali per la mancata erogazione di fondi necessari a sopperire le molteplici esigenze degli istituti scolastici.

Tenuto conto di quanto rappresentato, questo Ente, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di aerazione e illuminazione, ha predisposto un intervento progettuale consistente principalmente nell'ampliamento di un cavedio, in altezza e larghezza, al fine di eliminare completamente la porzione di parete contro terra.

La larghezza del cavedio viene ampliata da un metro a circa 2,50 metri ed il piano di calpestio dello stesso viene abbassato fino a portarlo a circa 2,50 metri al di sotto del piano di campagna ottenendo una sezione di circa 6,25 metri quadrati contro 1,45 metri quadrati di quelli esistenti.

Con tale intervento si realizza un notevole ampliamento della sezione del cavedio (oltre quattro volte), favorendo un miglior ricircolo e salubrità di aria e si elimina completamente il contatto del terreno con le pareti dei locali adibiti ad uso ufficio.

Inoltre si prevede di realizzare ulteriori due finestre delle dimensioni di metri 1,20 x 1,65 che vanno a migliorare le condizioni di illuminamento naturale degli ambienti.

Considerata la difficoltà di intervenire durante il periodo scolastico, al fine di non interferire con le attività didattiche e amministrative, si comunica che i lavori verranno effettuati durante il periodo estivo e pertanto, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 19/12/94 n° 758, chiede una proroga dei tempi, di 180 giorni, per effettuare la regolarizzazione come precedentemente descritto.

Il resp. Edilizia Pubblica  
(ing. Michelantonio Panarese)



IL DIRIGENTE SEP  
(ing. Valentino Melillo)





PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO


ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E PER LA RISTORAZIONE  
SEDE DI VIA Santa COLOMBA


OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
STATO DI FATTO  
E PROGETTO

TAV. n. <b>1</b>	ELABORATO: Stato di fatto e progetto Pianta seminterrato	SCALA: 1: --- DATA:
---------------------	--	---------------------------


Il progettista  
Ing. Michelantonio Panarese  
  


R.U.P.  
Dott. Ing. Valentino Melillo






SEZIONE B-B'






PROSPETTO OVEST



STATO DI FATTO

# PROGETTO



PIANTA

## RELAZIONE TECNICA

Il giorno 23 del mese novembre dell'anno 2005 il Preside Prof. Antonio Pietrantonio, Dirigente scolastico dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Benevento (IPSAR), a seguito della nota dell'ASL di Benevento N° 177895/ZF del 18/11/05 con la quale è stato trasmesso il Verbale di contravvenzione-prescrizione n. 120 del 16/11/2005, ha conferito alla BIOBIT Servizi di Ingegneria Ambientale Srl di Benevento, il seguente incarico:

- Descrivere lo stato di consegna ed attuale del piano seminterrato dell'edificio scolastico ubicato in Via S. Colomba, Benevento;
- Esprimere un parere circa le condizioni di salubrità e di sicurezza del predetto piano seminterrato;
- Previa esame della documentazione d'Istituto, evidenziare se il Dirigente scolastico, quale Datore di lavoro ex DLgs 626/94 e s.m.i., ha messo in atto tutte le procedure di prevenzione e sicurezza previste dalla vigente normativa, ai fini della tutela della salute dei lavoratori che occupano il piano seminterrato dell'Istituto.

I sottoscritti Dott. Carmine Fiore, Dott.ssa Annarita Serino e, Geom. Guido Scala, a seguito di sopralluoghi, rilievi strumentali, ricerche e studi, rassegnano la presente relazione articolata come segue:

1. Attrezzatura utilizzata
2. Descrizione dei luoghi
3. Condizioni di salubrità
4. Condizioni di sicurezza
5. Destinazione d'uso dei locali
6. Conclusioni.

### **1. Attrezzatura utilizzata**

Oltre alla usuale attrezzatura per i rilievi metrici e fotografici, per la valutazione delle condizioni di salubrità dei luoghi in questione, è stata utilizzata la seguente strumentazione:

- misuratore di radiazioni RDS-110 Survey meter della RADOS
- fonometro analizzatore Mod. Evaluator della Bruel & Kiaer
- misuratore di dati microclimatici (umidità, temperatura e velocità dell'aria) BABUC
- luxmetro digitale Mod. MAVOLUX della GOSSEN

### **2. Descrizione dei luoghi**

I locali oggetto del presente studio sono ubicati in Via S. Colomba n. 52/A, essi sono parte integrante dell'edificio scolastico di cinque piani a pianta rettangolare occupato dell'IPSAR di Benevento.

Tre lati dei suddetti locali sono situati, per circa la metà della loro altezza sotto il piano di campagna, due lati sono circondati da una trincea larga da m 1,50 a m 2,00 il quarto lato è situato al livello del terreno (foto 1-2-3-4).

La suddivisione interna dei locali effettuata dall'Amministrazione Provinciale è la seguente: Aula magna (foto 5-6-7), 5 Sale di varie dimensioni, Gabinetto medico, Servizi igienici distinti per maschi, femmine e diversamente abili (foto 8-9-10-11-12), Corridoi e servizi accessori. L'altezza dei locali è pari a m. 2,70.

L'impiantistica dei locali è conforme alla L. 46/90 ed è composta dai seguenti elementi: impianto elettrico, impianto di climatizzazione, impianti idrici ed igienico-sanitari, impianto antincendio.

I muri e le pareti dei locali sono tinteggiati di bianco con la presenza a circa m. 1,50 dal pavimento di una striscia decorativa di colore marrone (foto 5-13).

I pavimenti sono costituiti da piastrelle di Gress porcellanato di colore bianco (foto 17).

Le porte sono di legno di colore marrone con serramenti dorati (foto 18).

L'illuminazione interna è assicurata sia dalla superficie finestrata, sia dalla luce artificiale.

La stessa Amministrazione provinciale ha provveduto ad arredare l'Aula magna con poltroncine, palco attrezzato per conferenze e tendaggi di pregio (foto 5-6-7).

### 3. Condizioni di salubrità

Al fine di valutare le condizioni di salubrità dei locali sono state prese in considerazione le variabili riportate nella comune manualistica tecnica per la progettazione e la valutazione degli ambienti di lavoro. Per maggior cautela è stato misurato anche il livello di radiazioni prodotte dalla possibile presenza di gas Radon derivante dal sottosuolo.

MICROCLIMA	In seno ai lavori per l'implementazione e la gestione del Sistema di sicurezza sul lavoro dell'Istituto, dall'anno 2002 ad oggi sono stati effettuati una serie di rilievi di temperatura, umidità e velocità dell'aria degli ambienti di lavoro in oggetto:				
	ANNO	LUOGO	T (°C)	UR (%)	Va (m/s)
	2002	Aula magna	22,0	51,0	0,09
		Segreteria	21,7	48,8	0,08
	2005	Ufficio	20,6	53,4	0,07
		Corridoio	21,7	50,6	0,11
	<p>Detti rilievi hanno dimostrato che tutti i predetti parametri rientrano nei limiti previsti dalla vigente normativa vale a dire: 18-22 °C, 40-55 % Ur, 0,05-0,15 m/s.</p> <p>Su richiesta del Dirigente amministrativo sono stati effettuati ulteriori rilievi di umidità e temperatura a diverse ore della giornata. Lo strumento è stato consegnato allo stesso Dirigente il quale ha provveduto ad annotare di suo pugno i risultati letti sul display dello strumento (all.1). Anche alla luce di detti rilievi risulta che i parametri microclimatici dei locali monitorati rientrano nei limiti di legge.</p> <p>Tutti i locali oggetto del presente studio sono dotati di impianto di climatizzazione (foto 19)</p>				
ILLUMINAZIONE	In seno ai lavori per l'implementazione e la gestione del Sistema di sicurezza sul lavoro, dal 2002 ad oggi, sono stati effettuati una serie di rilievi di luminosità degli ambienti di lavoro in oggetto:				
	ANNO	LUOGO	LUX		
	2002	Aula magna	307		
		Segreteria	293		
	2005	Ufficio	313		
		Corridoio	303		
	Detti rilievi dimostrano che il livello di illuminazione congiunto naturale+artificiale dei locali esaminati, risulta compreso tra i 200-300 lux consigliati per lavori fini e finissimi dalla vigente normativa.				
RUMORE	Per la valutazione del clima acustico presente nei locali oggetto del presente studio, in data 09/12/05 alle ore 11,40 sono stati effettuati, nei punti ritenuti di massimo disturbo (foto 14-17), una serie di rilievi strumentali i cui risultati, successivamente elaborati tramite PC (all. 2), sono di seguito sintetizzati:				
	<p><i>Interno:</i></p> <p>- Ufficio del personale dBA 49,7</p> <p><i>Esterno:</i></p> <p>- Cortile prospiciente Via S. Colomba dBA 73,5</p> <p>In base a quanto esposto è evidente che il clima acustico degli ambienti monitorati non supera in nessun caso la soglia di attenzione di 80 dBA previsti dalla vigente normativa per gli ambienti di lavoro.</p> <p>Dal confronto dei dati rilevati all'interno dell'edificio con il rilievo effettuato all'esterno, si evince che non vi sono immissioni acustiche moleste dall'esterno all'interno degli uffici amministrativi.</p>				
RADIAZIONI	Il livello di radioattività ambientale del sito in esame, rilevato in data 07/12/05 (foto 15-16) è risultato essere il seguente:				
			µSv/h		
		Ufficio del personale	0,05		
		Aula magna	0,10		
		Corridoio	0,07		
	Considerato che il fondo naturale di radiazioni varia da 0,1 a 0,2 µSv/h, il sito esaminato non presenta alcun rischio radioattivo.				
PROTEZIONE TERMICA	In base alle caratteristiche costruttive dell'edificio (cemento armato e tamponature termiche), si ritiene che il sito in esame è ben protetto termicamente dall'azione delle aeree atmosferiche.				
PROTEZIONE DAL SOLEGGIAMENTO	Vista l'ubicazione del sito in esame risulta evidente che lo stesso è ben protetto dall'irraggiamento diretto del sole.				
UMIDITA'	Dall'esame visivo dei luoghi non sono emerse tracce di umidità o di condensa alle pareti.				
INSETTI E RODITORI	Dall'esame visivo dei luoghi non sono state riscontrate tracce evidenti di infestazioni. Il personale dipendente intervistato in tal senso ha dichiarato di non aver mai effettuato avvistamenti di insetti e roditori. La conformazione della struttura, la qualità e lo stato di manutenzione degli ingressi, non consentono un facile accesso ad insetti e roditori.				
APPROVVIGG. IDRICO	Il sito in esame è fornito di acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale.				
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	Le acque reflue prodotte sono convogliate nella pubblica fognatura.				
SERVIZI IGIENICI	Il sito in esame è fornito di un adeguato numero di sale WC suddivise per sesso e per portatori di handicap (foto 8-9-10-11-12). Le pareti dei servizi igienici sono lavabili su tutta la loro superficie.				
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	I rifiuti urbani ed assimilabili sono smaltiti tramite il pubblico servizio, i rifiuti speciali tramite ditte autorizzate.				
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Il sito è completamente fruibile da persone portatrici di handicap e da persone in carrozzella.				

#### 4. Condizioni di sicurezza

Dall'anno 2001 l'Istituto è convenzionato con la nostra Società di Ingegneria ambientale per l'implementazione e la gestione del Sistema di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro previsto dal DLgs 626/94 e s.m.i..

In linea generale in merito alle condizioni di sicurezza del sito esaminato si evidenzia quanto segue:

PERICOLI BIOLOGICI	Dall'esame visivo dei luoghi (vedi rilievo fotografico) risulta evidente l'ottimo livello di salubrità generale. L'Istituto adotta un piano di pulizia e disinfezione periodica dei luoghi di lavoro. E' stato effettuato un monitoraggio ambientale della CBT (carica batterica totale) con tamponi di superficie i cui risultati sono di seguito indicati: Parete Aula magna                      CBT 270 ufc/cmq Parete corridoio                         CBT 350 ufc/cmq Scrivania personale ATA              CBT 200 ufc/cmq I risultati delle analisi della carica microbica degli ambienti di lavoro esaminati è da ritenersi nei limiti della normalità.
PROTEZIONE DA CADUTE E TRAUMATISMI	I pavimenti degli ambienti esaminati sono antiscivolo. Le scale di accesso ai piani superiori sono munite di strisce antiscivolo. Dall'esame del Registro infortuni non sono stati riscontrati incidenti dovuti a scivolamenti.
PROTEZIONE DA ASFISSIA	In base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'edificio ed al tipo di attività che in esso viene svolta, possiamo ragionevolmente affermare che non sussiste alcun pericolo di asfissia
PROTEZIONE DA USTIONI ED INCENDI	In base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'edificio ed al tipo di attività che in esso viene svolta, possiamo ragionevolmente affermare che non sussiste alcun pericolo di ustioni. L'Istituto è dotato di impianto antincendio e porte con maniglioni antipanico ed è in possesso del CPI rilasciato dai VVF. Dall'esame del Registro infortuni non sono stati riscontrati incidenti dovuti ad ustioni da parte del personale presente nei locali esaminati.
PROTEZIONE DA ELETTROCUZIONI	L'impianto elettrico è conforme alla L. 46/90 e sono presenti tutti i dispositivi di protezione previsti dalle vigenti normative. L'Istituto è in possesso dei certificati di installazione a regola d'arte dell'impianto elettrico rilasciato dalla Ditta installatrice
PROTEZIONE DA CAUSE TOSSICHE	In base alle caratteristiche delle attività svolte all'interno dei luoghi esaminati, viste le caratteristiche degli impianti tecnologici esistenti, possiamo affermare che non esistono pericoli derivanti da sostanze tossiche dovute ai processi di lavorazione.
PROTEZIONE DA INTRUSIONI	Le persone in entrata sono riconosciute dal personale ATA all'ingresso dell'Istituto

#### 5. Destinazione d'uso dei locali

In ottemperanza alla disposizioni previste dalla vigente legislazione per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, ai fini dell'accertamento formale della destinazione d'uso dell'intero immobile ed in particolare dei locali oggetto del presente studio, dal 21/01/2001 ad oggi, il Dirigente scolastico ha richiesto per ben tre volte alla Provincia, quale ente proprietario dell'immobile, la consegna di una serie di documenti tra cui: certificato di agibilità ed abitabilità, autorizzazione dell'ASL per i locali seminterrati (all. 3: n. 3 Comunicazioni fax e relativi rapporti di trasmissione ed estratti dal protocollo d'Istituto). Nessuna risposta in tal senso è stata fornita dalla Provincia di Benevento.

Si evidenzia che sia la suddivisione interna degli spazi del locale seminterrato, sia la fornitura degli arredi presenti nell'Aula magna, sono state effettuate dall'Amministrazione provinciale, la quale, anche in considerazione del pregio dei materiali utilizzati per la costruzione e l'arredo dei locali, ha ritenuto quest'ultimi utilizzabili per uffici amministrativi ed Aula magna.

6. **Conclusioni**

- A. Nonostante le reiterate richieste, la Provincia di Benevento non ha mai consegnato la documentazione riguardante situazione igienico sanitaria e la destinazione d'uso dei locali esaminati nel presente studio.
- B. Non avendo ricevuto notizie dall'Amministrazione provinciale circa le condizioni di abitabilità ed igienicità dei predetti locali, per la salvaguardia della salute dei lavoratori, il Dirigente scolastico ha svolto una serie di monitoraggi ambientali protratti negli anni.
- C. Tutti i parametri ambientali monitorati rientrano nei limiti previsti dalla vigente normativa.
- D. In base ai predetti rilievi ambientali ed alle condizioni di salubrità e di sicurezza del sito esposte nei precedenti paragrafi, possiamo ragionevolmente affermare\* che i locali seminterrati oggetto del presente studio, presentano tutti i requisiti previsti dalle vigenti norme tecniche per essere destinati ad Aula magna ed Uffici amministrativi.
- E. Considerato che la Provincia ha suddiviso ed attrezzato a sue spese i luoghi oggetto del presente studio, è lecito supporre che la stessa Amministrazione abbia considerato tali luoghi, dal punto di vista igienico, adatti alle comuni attività scolastiche.
- F. L'altezza media dei locali esaminati è pari a m. 2,70, vale a dire inferiore ai 3,0 metri previsti dalla normativa vigente, tuttavia, a giudizio dell'ASL territorialmente competente, possono aversi eccezioni e deroghe quando particolari esigenze lo richiedano.
- G. In base a quanto in precedenza asserito è evidente che il Dirigente scolastico, a far data da febbraio 2001, ha messo in atto tutte le possibili misure e cautele per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

Tanto dovevamo in ottemperanza all'incarico ricevuto.

Benevento 12 dicembre 2005

Dott. ANNA RITA SERINO  
MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA  
MEDICO COMPETENTE  
Via delle Poste, 39 - BENEVENTO  
C.F. SRN NRT 66C71 A783Y  
Partita Iva 01133040624

Dott. Carmine Fiore (\*)

Dott.ssa Annarita Serino (\*\*)

Geom. Guido Scala (\*\*\*)



- (\*) Tecnico Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Responsabile tecnico BIOBIT Srl.
- (\*\*) Medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina preventiva.
- (\*\*\*) Geometra libero professionista.

Allegati:

- 1 Rilievi microclimatici
- 2 Rilievi fonometrici
- 3 Note telefax alla Provincia, Rapporti di trasmissione, Estratti dal protocollo di Istituto
- 4 Rilievo fotografico

RILIEVI MICROCLIMATICI

ALLEGATO I

RILEVAZIONE TASSO DI UMIDITÀ UFFICIO DIRETTORE S.G.A.  
SENZA DEUMIDIFICATORE

DATA	ORA	U.R.	T.°C
25-4-04	8,08	48,00	18,5
	10,10	53,6	19,3
	10,55	54,00	19,5
	12,05	54,7	19,7
	13,40	52,00	20,0
DATA	ORA	U.R.	T.°C
27-4-04	8,55	50	19,00
	9,55	50	19,6
	13,15	52,3	20,0
	13,40	52,6	20,0
DATA	ORA	U.R.	T.°C
28-4-04	8,50	53,0	19,1
	9,45	53,2	19,1
	12,40	52,5	20,6
	13,20	52,9	20,7
	18,35	53,8	19,5
DATA	ORA	U.R.	T.°C
29-4-04	8,30	52,9	19,5
	9,50	51,9	20,0
	12,25	53,0	20,6
	13,35	53,5	20,7
	13,55	54,3	20,7
DATA	ORA	U.R.	T.°C
30-4-04	9	55,4	19,6
	10	55,0	20,6
	11,10	55,0	20,8
	13,10	56,9	20,9
	13,30	56,4	21,0
	14,00	56,2	21,0
DATA	ORA	U.R.	T.°C


RILEVAZIONE TASSO DI UMIDITÀ UFFICIO DIRETTORE S.G.A.  
CON DEUMIDIFICATORE

DATA	ORA	U.R.	T.°C
3-5-04	8,15	48,6	19,00
	9,25	49,9	20,00
	10,05	45,0	21,3
	12,15	48,5	
DATA	ORA	U.R.	T.°C
4-5-04	9,15	49,1	21,5
	10	48,00	22,0
	13,10	40,02	24,8
	14,00	44,2	22,2
DATA	ORA	U.R.	T.°C
5-5-04	10,10	43,00	22
	11,00	43,6	22
	12,00	45,8	22,2
	12,45	43,8	22,0
DATA	ORA	U.R.	T.°C
8-5-04	8,45	42,6	20,3
	9,36	42,0	21,0
	11,22	41,6	22,0
	12,17	41,7	21,3
DATA	ORA	U.R.	T.°C
10-5-04	11	43,8	20,00
	11,40	41,00	21,2
	<del>12,00</del> 13,35	40,8	21,5
	13,55	40,2	21,3
DATA	ORA	U.R.	T.°C
11-5-04	13	46,7	21,0

RILIEVI FONOMETRICI


ALLEGATO 2


6



IPSAR\_interno\_ufficio del personale in Calcoli


Nome	Ora di inizio	Tempo trascorso	L Aeq [dB]
Totale	09/12/2005 11.57.13	0.05.00	49,7
Senza marcatore	09/12/2005 11.57.13	0.05.00	49,7





IPSAR\_esterno\_cortile sala in Calcoli

Nome	Ora di inizio	Tempo trascorso	LAeq [dB]
Totale	09/12/2005 11.43.20	0.05.00	73,5
Senza marcatore	09/12/2005 11.43.20	0.05.00	73,5





## PROVINCIA DI BENEVENTO

### Settore Edilizia e Patrimonio

Al Dirigente del  
Settore Infrastrutture  
SEDE

Prot. n. 1702/SEP del 27/02/2007

### RAPPORTO

**OGGETTO:** Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 5 del 14/11/2005 – Istituto IPSAR Le Streghe di Benevento.

#### PREMESSO CHE:

- In allegato alla nota prot. 14407/ZF del 26/01/2006, il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n° 5 del 14/11/2005, relativo a sopralluogo eseguito presso l'IPSAR "Le Streghe" di Benevento;
- Con il predetto verbale, in particolare, era stato contestato di "*aver adibito a lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Ovvero all'atto dell'ispezione risultavano adibiti ad uffici amministrativi locali semisotterranei aventi pareti contro terra ed una parete libera ...*";

#### CONSIDERATO CHE:

- con il medesimo verbale veniva prescritto di procedere alla eliminazione delle irregolarità accertate nel termine di 60 gg. dalla notifica del verbale stesso;
- con nota prot. n° 2634 del 31/03/2006 si chiedeva all'ASL, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 19/12/94 n° 758, al fine di effettuare la regolarizzazione delle condizioni degli ambienti di lavoro attraverso l'esecuzione di un ampliamento della sezione del cavedio adiacente i locali seminterrati e l'apertura e/o ampliamento delle finestre, per favorire un miglior ricircolo e salubrità di aria, una proroga dei tempi di giorni 180;
- la proroga veniva accordata con nota prot. 498/ZF del 14/04/2006;
- l'intervento preventivato si è rivelato molto più oneroso e difficoltoso del previsto, anche in considerazione di dover eseguire i lavori senza arrecare interruzioni o disagi alle attività scolastiche, e con i fondi ordinari è stato possibile effettuare solo una parte

dei lavori, completati successivamente con i fondi resi disponibili con variazione di bilancio di cui alla delibera di G.P. 716 del 27/11/2006;

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte dal predetto servizio dell'ASL BN1 con il richiamato verbale n° 5 del 14/11/2005, come si riscontra dalla nota prot. 28889/ZF del 16/02/2007, acquisita in data 27/02/2007 al protocollo di questo Settore (allegata in copia), il medesimo Servizio ha espresso parere favorevole all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di € 1.032,00 da effettuarsi presso la Banca di Roma – Agenzia di Benevento 1, Piazza Guerrazzi, sul c/c bancario 653626/78.

Sulla scorta di quanto sopra detto, non riscontrandosi nel caso in specie comportamenti di inerzia e/o di manifesta gravità, si ritiene che sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione del disposto di cui alla delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, ai fini dell'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della sanzione di che trattasi.

Tanto si comunica alla S.V. per i successivi adempimenti, ove condiviso il contenuto del presente rapporto.

IL DIRIGENTE SEP  
(ing. Valentino Melillo)



# AZIENDA SANITARIA LOCALE

## BENEVENTO 1

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
degli Ambienti di Lavoro ☎ 322235/6/7

Benevento 25 GEN. 2006

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
c/o PRETURA CIRCONDARIALE  
BENEVENTO

Prot. 14407/2006

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 3 FEB 2006  
*Patrimonio*

*Al Dirigente S.E.P.  
Sig. Michele Valentino  
e/o Amministratore Provinciale  
P.zza IV Novembre  
Benevento*

OGGETTO: Trasmissione verbal e  
d'ispezione. -



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0003364 Data 03/02/2006

Oggetto TRASMISSIONE VERBALE DI  
ISPEZIONE  
Dest. Edilizia Settore

Si trasmette e in allegato n° 1 verbal e d'ispezione redatt o

in data 14/11/2005 dal personale con funzioni ispettive di questa A.S.L. relativ \_\_\_\_\_

alla ispezione effettuata a le attività IPSAR Le Streghe

Via S. Colomba BH


*Obbiettivi*

*Ing PANANESE  
x adeguamenti e procedure.*

*rellerun*

...to  
...erzia  
...venz

1 così  
a SE



*servizio*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Pietro Vasaturo

*[Handwritten signature]*

SETTORE  
PATRIMONIO  
N. 1026  
DEL 6 FEB. 2006

32109 SE.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
Via dei Mulini, 59/A - 82100 Benevento  
Tel. 0824 322235/6/7 - fax 0824 322235  
psal.amm@aslbenevento1.it

Centro di Costo DP00 - DPSTPS

Benevento,

Protocollo generale n. \_\_\_\_\_

*verbale  
n°5*

### VERBALE DI CONTRAVVENZIONE-PRESCRIZIONE

Eseguito alla Ditta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO esercente PUBBLICA AMM. sede legale in PIAZZA 4 NOVEMBRE e ATTIVITA' in BENEVENTO alla via S.COLOMBA (IPSAR LE STREGHE). E' presente il sig. DIRIGENTE SEP Ing. MELILLO VALENTINO nato a BENEVENTO il 01.05.1952 in qualita' di DIRIGENTE RESPONSABILE ADEMPIMENTI .

A seguito della ispezione eseguita in data 10 e 14.11.2005 da parte del sottoscritto Geom.G.Pomaro Ispettore del S.P.S.A.L. sono state accertate a carico dell'Amministrazione suindicata le seguenti contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro:

1- art 8 DPR 303/56 per aver adibito a lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei .Ovvero all'atto dell'ispezione risultavano adibiti ad uffici amministrativi locali semisotterranei aventi pareti contro terra, ed una parete libera. Ove risulta presente l'ingresso, al di sotto del piano stradale.

#### AVVERTENZA

- Art. 20 del D.L. 19/12/94 n. 758 : "il termine fissato per la regolarizzazione è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso potrà superare i SEI mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta dello stesso contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi con provvedimento motivato, che è comunicato immediatamente al Pubblico Ministero";

- Art. 21 del D.L. 19/12/94 n. 758 : " entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dallo presente prescrizione l'organo di vigilanza verificherà se le violazioni sono state eliminate secondo le modalità e nei termini indicati nella prescrizione.

- quando risulta l'adempimento alle prescrizioni, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in SEDE AMMINISTRATIVA, nel termine di trenta (30) giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ogni contravvenzione.

- il mancato adempimento alle prescrizioni verrà comunicato dall'organo di vigilanza alla PROCURA DELLA REPUBBLICA e al contravvenitore

Il presente foglio deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari addetti al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (art. 401 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547).

-La contravvenzione di cui al punto 1 così come previsto dall'art.8 del DPR 303/56 è punita dall'art.58 del DPR stesso, con l'arresto da TRE a SEI mesi e con l'ammenda da € 1549.37 a € 4131.65

Per l'eliminazione delle contravvenzioni accertate ed evidenziate nei punti nn.1 Si PRESCRIVE al responsabile della ditta un tempo massimo di giorni 60

Si impone come misura immediata, entro giorni l'eliminazione delle irregolarità di cui ai punti. DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE SCRITTA DI AVVENUTA OTTEMPERANZA ENTRO GIORNI . A QUESTO SERVIZIO P.S.A.L.

LA VERIFICA DELL' AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI VIENE ESEGUITA DALL'ORGANO DI VIGILANZA O DIRETTAMENTE SUL POSTO O TRAMITE L'ACCETTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRAVVENTORE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE L'AVVENUTA ELIMINAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE, CORREDATA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE(relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, ecc..) COMPROVANTE QUANTO ATTESTATO.

Copia del presente verbale è inoltrata, per i provvedimenti di competenza: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.e al legale rappresentante della Ditta.

La persona presente all' ispezione

Firma del verbalizzante  
(Isp. G. Fomaro )